



# GOUJONS A SOUDER PAR ARC TEMPS COURT



GOUJONS A SOUDER

## PROCÉDÉ « ARC » temps court : DA

Le procédé « ARC » est le complément du « CD ». Il permet de souder des goujons de diamètre plus important, jusqu'à 20-25 mm, sur supports de forte épaisseur, afin d'obtenir des assemblages de grande résistance. Ce procédé est utilisé essentiellement pour le travail sur acier ou inox.



### Cycle:

Le cycle démarre par le retrait du goujon (1). En même temps, l'arc électrique (2) amorcé, augmente de puissance (3) pour provoquer la fusion des métaux, suivie de la plongée (4) assurant une liaison indivisible.



Sous réserve d'erreurs, de modifications et de transformateurs.



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)