
TABLE DE SOUDAGE FIXE TSF 02




GENERATEURS DE SOUDURE

TABLE DE SOUDAGE FIXE TSF 02


pour le soudage de goujons par :


- Décharge de condensateurs
- Arc temps court
- Arc fusion forgeage



- peut être équipée avec une tête manuelle semi-automatique, automatique
- départ du cycle par commande bi-manuelle
- approvisionnement manuel ou automatique des goujons
- gestion intégrée des fonctions:
  - bridage / débridage
  - mise à la masse
  - descente / remontage de la tête
  - soudure / alimentation du goujon
- Repères sur le plan

1 + 6 : Boutons de commande bi-manuelle (Verts)
2 : Bouton d'amenage du goujon (Bleu)
3 : Bouton d'arrêt d'urgence
4 : Clé de règlage
5 : Bouton de commande de bridage / débridage manuel





Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr