

GOUJONS A SOUDER
PAR DECHARGE DE CONDENSATEURS






COSSE A SOUDER SIMPLE


Type : **LCD**





COSSE A SOUDER DOUBLE

Type : **LCD-D**



Matières :

- acier cuivré
- aluminium
- inox
- laiton



Soudabilité :

Matière SUPPORT	COSSE			
	ACIER	INOX	ALU	LAITON
acier	***	***	*	***
acier-galva électro-zingué	***	***	*	***
inox	***	***	*	*
laiton	***	*	*	***
cuivre	***	*	*	***
Ag3	*	*	***	*

*** : bonne
* : déconseillé

SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.