


GOUJONS A SOUDER PAR DECHARGE DE CONDENSATEURS



GOUJONS A SOUDER



COSSES DOUBLE à souder

Type : LCD-D

COSSES SIMPLE à souder

Type : LCD

● **Soudabilité :**

Matière SUPPORT	Cosse ACIER	Cosse INOX	Cosse ALU	Cosse LAITON
acier	****	****	*	****
acier zingué	****	***	*	****
inox	****	****	*	***
laiton	****	*	*	****
cuivre	***	*	***	****
aluminium	*	*	***	*

- *** : bonne tenue
- ** : limité en diamètre
- * : déconseillé



Sous réserve d'eneurs, de modifications et de transformations



**SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr