




# GOUJONS A SOUDER PAR DÉCHARGE DE CONDENSATEURS



GOUJONS A SOUDER



## COSSES DOUBLE à souder

*Type : LCD-D*



## COSSE SIMPLE à souder

*Type : LCD*



### ► *Matières :*

- acier cuivré
- aluminium
- inox
- laiton



Sous réserve d'erreurs, de modifications et de transformations



SOUDAGE INSTANTANÉ ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)