


GOUJONS A SOUDER PAR DECHARGE DE CONDENSATEURS



GOUJONS A SOUDER



GOUJON à souder pour COLLIER

Type : **CDC**

● Soudabilité :

Matière SUPPORT	Goujon ACIER
acier	***
acier zingué	***
inox	***
laiton	***
cuivre	**
A G3	*

- *** : bonne tenue
- ** : limité en diamètre
- * : déconseillé



**SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr