


GOUJONS A SOUDER PAR DECHARGE DE CONDENSATEURS



GOUJONS A SOUDER



POINTE POUR ISOLATION

Type : CDI

● **Soudabilité :**

Matière SUPPORT	Goujon ACIER	Goujon INOX	Goujon ALU
acier	***	***	*
acier zingué	***	**	*
inox	***	***	*
laiton	***	**	*
cuivre	**	*	*
A G3	*	*	**

- *** : bonne tenue
- ** : limité en diamètre
- * : déconseillé



*Clips en acier
zingué plastifié
pour CDI
Ø2 / Ø3*



*Clips acier zingué
pour CDI*

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de transformations



**SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr