




GOUJONS A SOUDER PAR DÉCHARGE DE CONDENSATEURS



GOUJONS A SOUDER



COSSES DOUBLE à souder

Type : LCD-D



COSSE SIMPLE à souder

Type : LCD



► *Matières :*

- acier cuivré
- aluminium
- inox
- laiton



SOUDAGE INSTANTANÉ ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr